



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GIOVANNI FALCONE"**

Via Marchese Pensabene n. 34 – 90146 Palermo  
Tel. 091 6710763 – 091 7408338  
Codice Fiscale 80056520820 – PAIC86900X  
Codice univoco: UFR4DG  
paic86900x@pec.istruzione.it – paic86900x@istruzione.it  
[www.icsgiovannifalcone.edu.it](http://www.icsgiovannifalcone.edu.it)



A tutti/e i/le docenti  
Alle famiglie  
Al personale ATA  
Alla bacheca del Registro Elettronico  
I.C.S. "G. Falcone"  
Quartiere San Filippo Neri

Circolare interna

e p.c. al RSPP  
al DSGA

I.C. - "GIOVANNI FALCONE"  
PALERMO  
Prot. 0000180 del 07/01/2025  
VI-9 (Uscita)

Palermo, 7 gennaio 2025

**Oggetto: Interdizione delle aree esterne limitrofe ai pali dell'impianto di illuminazione esterna per un raggio di 20 metri da ciascun corpo illuminante.**

In data 2 gennaio c.m. è rovinato a terra un palo facente parte dell'impianto di illuminazione esterna a seguito della corrosione al piede della struttura metallica.

Atteso che la scuola ha provveduto immediatamente ad allertare i soggetti preposti al ripristino che hanno provveduto alla rimozione e messa in sicurezza della zona interessata dall'evento, nelle more che venga effettuata la verifica di stabilità dei rimanenti corpi illuminanti, si fa divieto di avvicinarsi ai pali dell'illuminazione esterna per una distanza inferiore ai 20 metri.

**L'ingresso al plesso Luinetti**, nelle more di una migliore organizzazione che sarà valutata a partire da domani stesso con il corpo docente, **dovrà avvenire girando intorno all'edificio in modo da evitare il passaggio in prossimità di un palo posto nei pressi dell'ingresso principale (vedasi l'immagine in calce alla presente).**

La fruizione delle aree esterne deve avvenire solo per motivi necessari e indispensabili e comunque, mai nelle prossimità dei pali.

Al fine di innalzare il livello di sicurezza, si dispone una più stringente vigilanza sulle uscite dalle aule degli alunni limitando queste ultime ai soli bisogni indispensabili e indifferibili, quali, ad esempio, la fruizione dei servizi igienici. In caso di permanenza prolungata degli alunni fuori dalle aule, i docenti delle classi avviseranno prontamente i CCSS e si adopereranno per il loro rientro.

**Tutto il personale scolastico è incaricato di vigilare sulla corretta e completa attuazione di quanto sopra**, con particolare riferimento agli studenti, ai familiari in visita nella scuola o ad altri eventuali ospiti (fornitori, personale di altre scuole, ecc.).

**Il presente provvedimento di interdizione è dettato da ragioni di sicurezza ed è pertanto inderogabile fino a nuova diversa disposizione.**



**Nella foto è indicato il percorso da seguire per accedere al plesso. Il cerchio rosso barrato rappresenta la posizione del palo pericolante.**

Il Dirigente scolastico  
Massimo Valentino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.